

INCIDENTE B737-800 UKRAINE INT.AL *(flashnews)*

Un Boeing 737-800 (nulla a che vedere con la serie MAX attualmente ancora sotto blocco) è precipitato sei minuti dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Teheran. Decollo alle 02.38 tempo UTC termine del segnale radar due minuti dopo alle 02.44

Le prime informazioni parlano di 180 persone a bordo. Solitamente quando gli incidenti avvengono durante la fase iniziale di salita si registra un buon numero di superstiti grazie al fatto che l'impatto con il terreno non avviene da quote elevate. Le condizioni meteo erano buone, non si registravano precipitazioni ma la temperatura era sotto lo zero. Al momento dell'incidente l'aereo aveva raggiunto i 7925 piedi di altitudine pari a 2400 metri e la sua velocità in salita era di 275 nodi.

Il velivolo immatricolato UR-PSR (c/n 38124) era stato consegnato alla Ukraine International nell'anno 2016 e stava svolgendo il volo PS752 da Teheran a Kyiv in Ukraina. Era atterrato a Teheran alle 00.57 di questa notte sul percorso inverso proveniente da Kyiv.

NL1/2020

08/01/2020 (h.07.00)