

NON SONO SOLO I PILOTI A DORMIRE

E' di pochi giorni fa la notizia ripresa dai nostri media con un certo allarmismo che i riposini in volo sono una realtà preoccupante. La notizia proveniva dal sindacato tedesco *Vereinigung Cockpit* il quale attraverso un proprio sondaggio condotto su oltre 900 piloti ha appurato che il 93% di loro ha ammesso di aver fatto un pisolino durante un volo negli ultimi mesi.

In realtà più volte abbiamo spiegato come questa condotta sia ben nota e applicata un po' ovunque, previo ovviamente coordinamento dei due piloti in servizio. Coordinamento che invece è mancato presso la Torre di Controllo di Ajaccio, un episodio questo che ben merita di venir narrato.

E' accaduto il **15 settembre scorso**; un Airbus A320-200N della Air Corsica, registrazione F-HXKJ, stava svolgendo il volo XK-777 da Parigi Orly ad Ajaccio in Corsica. L'Airbus era partito da Parigi con un ritardo di circa 55 minuti ed era in fase di discesa verso l'aeroporto di destinazione ma settata la radio sulla frequenza di Torre, non riceveva alcuna risposta. Inoltre da bordo potevano osservare che le luci di pista dello scalo (02/20 2400mx45) non erano accese. L'equipaggio ha provveduto a interrompere la discesa a FL150 ed è entrato in circuito di attesa, valutando la possibilità di deviare sullo scalo di Bastia. Trascorsi circa 20 minuti di attesa, l'aereo ha potuto infine continuare l'avvicinamento ed è atterrato con un ritardo di circa 75 minuti.

Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, il controllore di turno alla torre si era addormentato e le luci della pista erano quindi rimaste spente. Da bordo dell'aereo il comandante è riuscito a contattare direttamente i vigili del fuoco dell'aeroporto, che a loro volta hanno informato la polizia. Successivamente la torre ha finalmente risposto alle chiamate e l'aereo è riuscito ad atterrare. Immediatamente in sequenza dopo questo aereo, anche un altro velivolo ha ritardato l'atterraggio a causa di quanto stava accadendo al volo XK-777.

La DGAC, Direzione Generale Aviazione civile francese ha confermato che il controllore si era addormentato ed è stata aperta un'indagine. E' stato anche confermato l'allarme dato dai vigili del fuoco alle autorità di polizia. L'aereo è atterrato con una quantità di carburante sufficiente, quindi non c'è stato alcun pericolo, ma l'indagine sarà in ogni caso condotta. La torre era presidiata secondo le norme con due controllori, ma uno dei due stava semplicemente riposando e l'altro si era addormentato. Quest'ultimo è stato sottoposto a un test alcolico, il quale è risultato negativo.



L'Airbus 320-neo F-HXKJ l'aereo che non riceveva risposta dalla Torre di Controllo di Ajaccio

Elenco Newsletter pubblicate nel 2025 (scaricabili dal nostro sito, nella sezione Newsletters Archivi)

✓	NL 01/25	Fumi tossici: primo caso di morte in diretta?	02/01/2025
✓	NL 02/25	Troppi uccelli o troppi aerei?	03/01/2025
✓	NL 03/25	Invece del solito barcone....	06/01/2025
✓	NL 04/25	Ricordando YV 2615	10/01/2025
✓	NL 05/25	Carrelli, Boeing e manutenzione	10/01/2025
✓	NL 06/25	Non solo uccelli....	16/01/2025
✓	NL 07/25	Se dal cockpit si vedono uccelli....	20/01/2025
✓	NL 08/25	Altri aeroporti in Sud Corea con barriere solide a fine pista	28/01/2025
✓	NL 09/25	Insolita sciagura ancora in Sud Corea	29/01/2025
✓	NL 10/25	Collisione al Reagan di Washington /1	30/01/2025
✓	NL 11/25	Washington/2	30/01/2025
✓	NL 12/25	Una fraseologia inappropriata	31/01/2025
✓	NL 13/25	L'effetto somatogravico che può colpire il pilota	03/02/2025
✓	NL 14/25	Quando un caffè salva la vita di un passeggero	04/02/2025
✓	NL 15/25	La "calda" area orientale	10/02/2025
✓	NL 16/25	L'Ambra 13 e Ustica, non solo Itavia	16/02/2025
✓	NL 17/25	Incidente di Toronto /1	18/02/2025
✓	NL 18/25	Bird Strike a go go	21/02/2025
✓	NL 19/25	Archiviazione Ustica: era nell'aria	11/03/2025
✓	NL 20/25	Volare con un cadavere accanto	11/03/2025
✓	NL 21/25	Confermate nuove ricerche per MH370	19/03/2025
✓	NL 22/25	Perdita di quota in avvicinamento	22/03/2025
✓	NL 23/25	Aree di guerra, come evitarle	27/03/2025
✓	NL 24/25	La tragedia dell'Aeroflot 1492	31/03/2025
✓	NL 25/25	Rapporto sull'incidente di Vilnius	02/04/2025
✓	NL 26/25	L'identificazione di chi ci sorvola	07/04/2025
✓	NL 27/25	Il primo scontro fra due velivoli civili	08/04/2025
✓	NL 28/25	Il pericolo di perdite di ossigeno nel cockpit	13/04/2025
✓	NL 29/25	Se il capitano sta male	27/04/2025
✓	NL 30/25	Tutti morti, un solo superstite	30/04/2025
✓	NL 31/25	Il problema degli odori e fumi a bordo	10/05/2025
✓	NL 32/25	I posti della odierna prima classe sono più pericolosi?	13/05/2025
✓	NL 33/25	Freni surriscaldati, ma per i media "fuoco e fiamme"	14/05/2025
✓	NL 34/25	Abbattimento MH17 e i precedenti dell'ICAO	15/05/2025
✓	NL 35/25	Un molto preoccupante episodio	16/05/2025
✓	NL 36/25	Bascape e Ustica: studiare per imparare	26/05/2025
✓	NL 37/25	Loss of separation nei cieli francesi	11/06/2025
✓	NL 38/25	Air India 171	13/06/2025
✓	NL 39/25	Air India 171 dettagli sull'incidente	14/06/2025
✓	NL 40/25	Un incidente molto simile a Air India 171	15/06/2025
✓	NL 41/25	Quel ritardato Lift Off a Melbourne, analogie con Air India 171	16/06/2025
✓	NL 42/25	Air India 171, Carburante contaminato?	24/06/2025
✓	NL 43/25	I registratori di volo di Air India 171	13/07/2025
✓	NL 44/25	Air India 171=Germanwings 9525?	15/07/2025
✓	NL 45/25	Se il pilota è depresso...	17/07/2025
✓	NL 46/25	Il posto 11A	21/07/2025
✓	NL 47/25	Incidente Jeju Air: spiegazioni contestate	22/07/2025
✓	NL 48/25	La Collisione sul Potomac del 29 gennaio scorso	23/07/2025
✓	NL 49/25	Tre incidenti similari a velivoli Airbus	25/07/2025
✓	NL50/25	I punti deboli della blacklist UE	05/08/2025
✓	NL 51/25	Quel portellone staccatosi dalla fusoliera	08/08/2025
✓	NL 52/25	I vortici di scia e le quasi collisioni	10/08/2025
✓	NL 53/25	Le comunicazioni T/B/T aeronautiche	12/08/2025
✓	NL 54/25	La corretta postura in caso di evacuazione con scivoli	20/08/2025
✓	NL 55/25	Barbe & sicurezza volo	29/08/2025
✓	NL 56/25	Come mettere fuori uso il GPS	02/09/2025
✓	NL 57/25	L'11-9 e l'operazione Northwoods	10/09/2025
✓	NL 58/25	Vantaggi e criticità della navigazione satellitare	13/09/2025
✓	NL 59/25	Si torna a parlare dei fumi tossici a bordo	17/09/2025

INVITIAMO I LETTORI DELLA NOSTRA NEWSLETTER A COMUNICARCI NOMINATIVI INTERESSATI A RICEVERE LA STESSA. L'ABBONAMENTO E' COMPLETAMENTE GRATUITO E PUO' ESSERE CANCELLATO IN QUALSIASI MOMENTO.

INVIARE RICHIESTE A: antonio.bordoni@yahoo.it

E' di prossima uscita:



Solitamente pensando a relitti di aerei in fondo agli abissi marini, il pensiero va subito alle masse oceaniche, se non addirittura al tristemente noto triangolo delle Bermude, perché si ritiene che sia in queste aree che i velivoli alle prese con improvvisi problemi meteo o tecnici incontrino le maggiori difficoltà di traversata. Purtroppo la realtà è differente e, come il lettore di questo libro potrà apprendere, anche il *Mare Nostrum*, così i Romani appellavano il Mediterraneo dalla Penisola iberica fino alle coste fenicie, accoglie nei suoi fondali decine e decine di velivoli civili oltre ai resti di un migliaio di vite umane che hanno perso la vita a bordo di essi.

Nel libro il lettore troverà tutti gli incidenti avvenuti nel Mar Mediterraneo dal secondo dopoguerra fino ai nostri giorni. Oltre all'interesse per gli studiosi di aviazione, il libro potrà risultare utile anche ai non pochi appassionati di ricerche di reperti nei fondali marini.

info@ibneditore.it